NC-Pick Press μ-Assembly-Center

Die UFM-C-KE70/44-Compact
NC-Servopresse mit Luftlager-Kreuztisch

Mikromechanik

Garnissage

Mikromotoren

Steckerteile

Medizinaltechnik

NC-Pick n Press UFM-C-KE70/44-Compact

µ-Assembly-Center für höchste Präzision schon bei Kleinserien

Eine werkstattgerechte Parameter-Dateneingabe steuert den Maschinenablauf
Parametrieren statt kompliziert programmieren!

Dies konnte realisiert werden, weil umfangreiche mathematische Algorithmen interne Abläufe automatisch steuern und überprüfen.

Das ist werkstattgerechte Software!

IPC mit Touchscreen 15“ und Ethernet-Netzwerkanbindung
 Industrie-PCs an Servopressen erlauben das permanente Visualisieren von Prozessdaten. Eingriffe in die Prozessparameter sind direkt am Touchscreen ausführbar.

Roboterisierung ist möglich
 Bei grossen Serien mit vielen gleichen Teilen kann sich Bestückungs-Roboter als wirtschaftlich erweisen.

Das Einrichten mit Touchscreen-Handrad

Das NC-Handrad erlaubt feinstes Positionieren und Einrichten der Servopressen. Eine in der Software skalierbare Auflösung macht das Verfahren im Handbetrieb höchst komfortabel. Eine Umschaltung auf Kraft-abschaltung ist ebenfalls enthalten.

Die Arbeitsweise mit den: zwei Wechsel-Assembly-Platten

- die eine wird mit allen Einzelteilen beschickt während bei der anderen
- in der Presse vollautomatisch die Teile eingelegt, verpresst, vermessen und beurteilt werden.
- Die Masse wird relativ zur Werkstückreferenzfläche verglichen.

Luftlager-Kreuztisch

- Verfahrwege X 70 mm, Y 44 mm
- verschleissfreie Long-Life Luftlagerung
- X, Y NC-Antrieb durch 2 Präzisions-Linearmotoren
- Glasmassstäbe +/- 0.001mm X und Y
- Abfolge von beliebiger Anzahl Operationen im µm-Bereich über die gesamten Verfahrwege.

Die Luftlagerung

- Zum Verschieben schwebt der Tisch temporär auf einer harten, plangeläpften Fläche auf einem µm-Luftkissen.
- Für die Mess- und Pressvorgänge liegt der Tisch starr, hart auf hart auf der hartgeläpften Planfläche.

Präzisions-Tastkopf mit Vakuum

- absolut entlastetes Messsystem während den Pressvorgängen
- zum Ermitteln der Referenzhöhen am Werkstück vor dem Verpressen
- zum Kontrollieren der Einpresstiefe nach dem Verpressen
- für hochpräzise Einpressvorgänge kleiner +/-0.005 mm.

Das vollautomatische μ -Assembly-Center

Garant für perfekt umgesetzte und kontrollierte Einzelschritte:

- greift Teile, prüft die Anwesenheit übers Vakuum und legt sie ein
- führt die μ m-genaue Verpressungen auf bestimmte Höhe oder auf Anschlag aus
- kann auch biegen, verstemmen, nieten
- vermisst wie eine Messmaschine

Das μ -Assembly-Center für μ m-Präzision in der Uhrenindustrie und Mikromechanik. X- und Y-Achsen sind Verschiebeachsen des Tisches und sind mit Glasmasstäben versehen. Der Tisch gleitet beim Verschieben auf der plangeläppten Hartfläche, auf einem 0.006 mm Luftkissen.

Die palettierte Produktion

- jede Verpressung ist zu 100% kontrolliert und protokolliert
- eine Sichtkontrolle ergibt sich von selbst
- die Teile sind für die Schlussmontage bereit.

Kartesisches Werkzeugmagazin

- mit planer Antastposition zur Kontrolle der Werkzeuge
- 14 verschiedene Werkzeuge für max. $\varnothing$ 8 mm, für grössere Durchmesser entsprechend weniger.

Revolver Werkzeugmagazin

- für einen Werkzeugwechsel in 300 bis 500 Millisekunden
- 14 Werkzeugpositionen auf einem Revolver
- Revolver ist mit dem Pressenstößel mitfahrend. So entfallen Wegzeiten.

Präzisions-NC-Servopressen-Modul

- mit integrierter Kraft-/Weg-Messung
 - Wegauflösung 0.00025 mm
 - Taktzeitgewinn durch freies Geschwindigkeits-Profil für Schnellzustellungen
 - hochpräzise Stößelführung
- Weitere Daten auf der Prospekt-Rückseite.

NC - Pick Press UFM-C-KE70/44-Compact

Das μ -Assembly-Center für die Uhrenindustrie

Was ist das Präzisions-Fügen von ?

Das Präzisions-Fügen ist ein iterativer Fügeprozess, bei dem klein tolerierte Endmasse in zwei oder mehr Schritten sehr genau angefahren werden ohne sie je zu überfahren. Jeglicher Ausschuss lässt sich auch bei μ -Genauigkeit so vermeiden. Komplexe mathematischen Algorithmen machen dies möglich.

Präzisionsfügen			
Beschreibung	Pos. 1		
WZ	Goup 4x16		
Typ	Iterativ	Höhe Z [mm]	-0.050 ?
Réf	Ref 2	Tol. Z max [mm]	0.002
Pos. X [mm]	-10.000	Tol. Z min [mm]	-0.002
Pos. Y [mm]	10.000	Vorpos [mm]	0.000
Pause davor		Haltekraft min [N]	5000
Pause danach		Haltekraft max [N]	10.000
OK		Abbrechen

Höhenverstellbarer Uhrmacher-Edelholz-Arbeitstisch

Die UFM01-C-KE70/44-Compact Servopresse ist für eine optimale Bedienung im Arbeitstisch versenkt. An der elektrischen Höhenverstellung können 4 Höhen vorprogrammiert werden. Die Edelholz-Tischplatte hat ringsum Auffangrillen damit nichts auf den Boden rollt. Im seitlichen Schubladenstock können alle Werkzeuge sauber abgelegt werden.

Simple Parametereingabe für das Präzisions-Fügen

Für das Präzisions-Fügen sind in der Maske nur die notwendigsten Rahmenwerte einzugeben. Die interne Intelligenz berechnet daraus optimale Wege, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Schnellzustellung usw. inbegriffen die Messvorgänge für eine 100% kontrollierte Produktion.

Stabiles Konzept für μ -Genauigkeit

Die Z-Achse ist direkt und stabil am C-Bauständer angebaut. X- und Y-Achsen sind Verschiebeachsen des Tisches und sind mit Glasmasstäben versehen. Der Tisch gleitet beim Verschieben auf der plangeläpften Hartfläche, auf einem 0.006 mm Luftkissen. Beim Messen und Fügen liegt der Tisch, ohne Luftkissen, direkt auf der Läppfläche; ohne Lager dazwischen, sondern Planfläche auf Planfläche.

Präzisionsfügen mit mathematischen Algorithmen: fügen + messen + in einem speziellen

1 Messen der Referenzhöhe auf die sich die nächsten Einpressungen beziehen ohne jegliche Kräfteinwirkung auf das Werkstück. Der Spezial-Tastkopf machts möglich.

2 Stein automatisch mit Vakuum ansaugen und in Position bringen. Das Vakuum kontrolliert die Anwesenheit des angesaugten Teils.

3 Verpressen des Steines mit überwachtem Druck bis in eine, zur Referenzhöhe programmierte, Tiefe. Eine Durchbiegung kann das Resultat jedoch verfälschen und wird anschliessend korrigiert.

Das μ -Assembly-Center eignet sich zum Setzen jeglicher Uhren-Komponenten in konstanter μ m-Prazision.

Wo die Sekunde zahlt, der Revolver-Werkzeugwechsler

Das Scheibenmagazin mit max. 14 Werkzeugen ist direkt auf dem Pressenstossel und wird elektrisch angetrieben. Dies erlaubt einen ultra-schnellen Werkzeugwechsel von 300–500 Millisekunden fur aussergewohnliche Produktivitat.

Das Reihen-Werkzeug-Magazin

Als Standard nimmt ein Reihenmagazin hinten die einzelnen Werkzeuge fur die verschiedenen Komponenten auf.

Die Komponenten-Magazine

Je nach Grosse der Komponenten enthalt ein Magazin 50 bis 100 Komponenten. In den bis zu 6 Magazinen konnen also mehrere 100 Komponenten magaziniert werden.

Die steuerungsinterne Verwaltung der Magazin-Inhalte

Die Komponenten in den Magazinen werden in einer Datenbank laufend genau nachgefuhrt. Ist ein Magazin leer, geht die Schutztur hoch und die Steuerung verlangt ein volles Magazin.

Die Bestuckung der Magazine

kann auf einem handelsublichen separaten Pick and Place Roboter erfolgen.

Algorithmen korrigieren bis die + μ m-Prazision erreicht ist.

4 Druckentlastetes Vermessen der Verpressung. Abweichungen aus Materialverformungen oder Mikro-Durchbiegungen werden genau erfasst und automatisch ausgewertet. Der Prazisions-Tastkopf macht es moglich.

5 In einem Nachpress-Vorgang wird die gemessene Abweichung des Steines in einem speziellen Algorithmus korrigiert.

6 Durch die anschliessende druckentlastete Vermessung der Verpressungstiefe wird eine 100% Fertigungskontrolle erreicht.

NC - Pick n Press UFM-C-KE70/44-Compact

Das μ -Assembly-Center für Mikro-Mechanik

Parametrieren statt komplizierter Programmierung

Masken verlangen:

- Parameter der Teile
- Parameter der Werkzeuge und
- einige Referenzhöhen und Toleranzwerte

Die intelligente Software errechnet daraus das Montageprogramm

Teiledefinition

Beschreibung compo 152 mpr4

Pos. X [mm] 10.000 Höhe Z [mm] -0.050
 Pos. Y [mm] -15.000 Tol. Z [mm] 0.050

WZ [Outil 0.6mm] Schaftlänge [mm] 0.000
 Vakuumgrenze -0.750 Länge (sichtbar) [mm] 0.500

OK Abbrechen

Werkstück: Definition der Antasthöhe

Beschreibung Ref-H

Pos. X [mm] 8.000 Höhe Z [mm] 6.000
 Pos. Y [mm] 5.300 Tol. Z max [mm] 0.040
 Tol. Z min [mm] -0.040

Ref. Posage
 Pause davor
 Pause danach

Spezifisches Werkzeug?
 WZ <2>

OK Abbrechen

Werkzeugdef.

Wz. Hülse verpressen Düse d2
 Wz. Hülse verstemmen
 Wz. Isol.Hülse verpressen auf Mass
 Wz. Kontakt verpressen auf Mass
 Messtaster für Kontrollmessung

Werkzeugtyp

Pos. (Werkzeug-Nr) 1 Flanschhöhe [mm] 1.500
 Offset [mm] 0 Tol. Z [mm] 0.010
 Länge (sichtbar) [mm] 5.496 Vertiefung [mm] 0.000
 Schaftlänge [mm] 4.000 Barcode 1

OK Abbrechen

Einfache Parametereingabe

Von jedem Werkstück aber auch von jedem Werkzeug sind ein paar Eckdaten in die Masken einzugeben. Anhand dieser Daten ermittelt die intelligente Software automatisch die Verfahrenwege für das montieren. Es sind also keine Programme zu schreiben.

Fügen auf Anschlag

Messfenster lokalisiert Max-, Min.- Mittelwerte zur Beurteilung der Fügekraft.

Nieten im Mikrobereich

mit überwachtem Umformweg

Fügen auf Anschlag mit überwachter Kraft

Fügen auf Position

mit überwachter Kraft und Einpresstiefe

Qualitätsmanagement mit Statistiksoftware für Präzisionsteile und Sicherheitsbaugruppen

100 % Qualitätskontrolle

Alle Kraft- und Wegdaten werden aufgezeichnet und mit den Vorgabewerten verglichen. Beim Überschreiten des Toleranzbandes (Hüllkurve), erfolgt eine Fehlermeldung. Die Prozessdaten können angezeigt, gespeichert, statistisch ausgewertet und ausgedruckt werden.

100 % Prozessdokumentation

Die Auswertung und Archivierung der Prozessdaten erfolgt über die Ethernet-Schnittstelle der «All-in-One»-Bedienung-Steuerinheit. Die Daten und ihre Auswertungen sind jederzeit ausdrückbar (dokumentierte Qualitätskontrolle, Berechnungsgrundlage Normalverteilung).

Das μ -Assembly-Center ist die wirtschaftliche Lösung für die Vormontage von Mikro-Teilen in μ m-Präzision.

100% Prozessanalyse
CP-/CPK-Werte und Histogramme

Für jedes Qualitätsmerkmal ist eine CP- und CPK-Analyse pro Fertigungsauftrag auf Knopfdruck möglich. An den Histogrammen sind Daten schnell analysiert und sie helfen Toleranzen zu setzen und Trends aufzuzeigen.

QS-STAT

Die Servopressen UFM-C-Compact bieten eine standardisierte Schnittstelle zu QS-STAT.

NC - Pick Press UFM-C-KE70/44-Compact

Das μ -Assembly-Center für Mikro-Steckerfertigung

Werkstück-Toleranzen werden aufgehoben!

Dank intelligenten Messalgorithmen müssen Füge-, oder Umformvorgänge nicht nach absoluten Abmessungen erfolgen. Zuerst kann an jedem Werkstück die relevante Höhe gemessen werden. Diese dient dann als Referenzhöhe für die Fügetiefe. Die Fügetiefe wird so für jedes Werkstück individuell berechnet.

Verzeichnis Werkzeugpositionen

Jedes der max. 14 Werkzeuge hat einen festen Koordinatenplatz. Sie müssen nur ein Mal als Maschinenparameter hinterlegt werden.

Werkzeugpositionen, Koordinatentabelle			
1	X pos [mm]:	62.03	Y pos: 62.82
2	X pos [mm]:	50.03	Y pos: 62.82
3	X pos [mm]:	38.03	Y pos: 62.82
4	X pos [mm]:	26.03	Y pos: 62.82
5	X pos [mm]:	62.03	Y pos: 54.82
6	X pos [mm]:	50.03	Y pos: 54.82
7	X pos [mm]:	38.03	Y pos: 54.82
8	X pos [mm]:	26.03	Y pos: 54.82

Klar definierte Werkzeuge

Die geometrischen Daten jedes Werkzeuges werden in einer Maske eingegeben und sind der Maschine somit für jede Verpressung, oder sonstige Operation bekannt.

Werkzeugdef.	
Werkzeugtyp	Mesmaster für Kontrollmessung
Pos. (Werkzeug-Nr)	1
Flanschhöhe [mm]	1.500
Offset [mm]	0
Tol. Z [mm]	0.010
Länge (sichtbar) [mm]	5.496
Vertiefung [mm]	0.000
Schaftlänge [mm]	4.000
Barcode	1
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Werkzeugkontrolle

Kontrolle der Werkzeuggeometrie dabei werden falsche oder defekte Werkzeuge erkannt. Die 100% Kontrolle!

1 Fügen auf Anschlag

Fügen auf Anschlag	
Beschreibung	Aussenleiter Pos. 3
WZ	Düse d=2
Typ	Anschlag
Höhe Z [mm]	-0.600
Ref	Ref-H
Tol. Z max [mm]	0.030
Pos. X [mm]	2.000
Tol. Z min [mm]	-0.030
Pos. Y [mm]	10.000
Vorpos [mm]	2
Pause davor	<input type="button" value="▶"/>
Haltekraft min [N]	200
Pause danach	<input type="button" value="▶"/>
Haltekraft max [N]	450
Blockkraft [N]	720
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>

Fügen auf Anschlag mit genauer Kraftabschaltung bei absoluter Schulterauflage.

Verstemmen mit geregelter Kraft auf relativen Weg.

Ein weiteres Beispiel für : Parametrieren statt Programmieren. In der Maske „Fügen auf Anschlag“ sind einpaar Daten notwendig und der gesamte Ablauf des Vorganges erfolgt automatisch steuerungsintern.

Werkstück: Definition der Antasthöhe

Beschreibung	Ref-H	
Pos. X [mm]	8.000	Höhe Z [mm]
Pos. Y [mm]	5.300	Tol. Z max [mm]
		Tol. Z min [mm]
Réf. Posage	[Dropdown]	
Pause davor	[Dropdown]	
Pause danach	[Dropdown]	
Spezifisches Werkzeug?	[Checkbox]	
WZ	<2>	
OK Abbrechen		

Messen

Beschreibung: Messen der Kontakthöhe
WZ: Taster

Typ	Messen	Höhe Z [mm]	-0.550
Ref	Werkstück Ref.	Tol. Z max [mm]	0.550
Pos. X [mm]	-10.000	Tol. Z min [mm]	0.554
Pos. Y [mm]	10.000	Vorpos [mm]	0.000
Pause davor	[Dropdown]		
Pause danach	[Dropdown]		
Haltekraft min [N]	x		
Haltekraft max [N]	x		
OK Abbrechen			

Die Werkstück-Referenzhöhe

Ref - H

Sie bestimmt die Referenzhöhe des Teils auf die sich die anschließenden Verpressungen, Verformungen, etc beziehen. Es sind beliebig viele Referenzen im System speicherbar.

µm-Messen der Teilehöhen

Einen besonderen Mehrwert bringt der **axnum Präzisions-Tastkopf**.

Er ermöglicht es der Maschine, sämtliche Teilehöhen mit Messmaschinengenauigkeit zu vermessen und zu bewerten.

2 Verstemmen

3 Fügen

4 Präzisionsfügen

5 Messen

Fügen ohne Anschlag auf eine bestimmte absolute Höhe oder relativ zu einer Werkstück-Referenz-Höhe.

Präzisionsfügen < 0.002mm ohne Anschläge dank elektronischer Kompensation von Biegungen.

Protokollieren von Kraft-Weg-Verläufen an mehreren Positionen.

NC - Pick n Press UFM-C-KE70/44-Compact

Das μ -Assembly-Center für die Mikro-Motorenmontage

Montieren nach Kunden-Konfiguration

Nischenprodukte als Kleinserien werden immer wichtiger. Dies sei hier am Beispiel von Mikromotoren demonstriert. Der Basismotor wird montiert. Nachträglich werden noch nach Kundenanwendung die entsprechenden Zahnräder auf die Welle montiert.

Für solche Spezialwünsche müssen in der Steuerung nur einzelne Parameter geändert werden, nach dem Motto:
Parametrieren statt kompliziert Programmieren!

5 Biegen der Verschlusslaschen

6 Zahnrad aufpressen

Schematischer Montageablauf

Schematischer, vereinfachter Montageablauf anhand des Beispiels einer Mikro-Motorenmontage. Diese steht sinnbildlich für andere hochkomplexe Baugruppen aus dem Miniaturbereich wie z.B. der Montage von Initiatoren, Sensoren, Miniaturturbinen, Ventilen und vielen anderen mehr.

NC - Pick Press UFM-C-KE70/44-Compact

Technische Daten

Typenbezeichnung		UFM002-60-250-C-KE70/44-Compact Art-Nr. AXN010151	UFM01-100-400-C-KE70/44-Compact Art-Nr. AXN010150
Fügekraft, Druck/Zug	N	0...300	0...1000
Auflösung Kraft	N	0.09	0.27
Standardhub	mm	60	100
Geschwindigkeit	mm/s	250	400
Auflösung Weg	µm	0.25	0.25
Wiederholgenauigkeit	mm	± 0.001	± 0.001
Führungsgenauigkeit Stößel	mm	± 0.002	± 0.002
Rotationsspiel Stößel	Spielfrei	Ja	Ja
Überlastsicherheit	kN	5	12
Servopressenantrieb		Direkt	Direkt
Kraftmessung	Typ	Piezo	Piezo
Spannungsversorgung	VAC Hz/A	230 50/10	230 50/10
Gewicht	kg	70	75
NC-Kreuztisch			
Lagerung		Luftlager	
Hub X	mm	70	
Hub Y	mm	44	
Antrieb		Linearmotoren	
Auflösung	mm	+/- 0.001	
Wiederholgenauigkeit	mm	+/- 0.002	

axnum
NUMERIC AUTOMATION SYSTEMS

AxNum vertreibt hochwertige Komponenten und Systeme vorwiegend für die Automation, die Medizinal- und die Feinwerkbranche (Uhrenindustrie). Dabei steht erstklassiger Service immer an erster Stelle.

Der Hauptmarkt von AxNum ist die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein, punktuell auch Grosskunden im umliegenden Ausland.

AxNum AG
Solithurnstrasse 142
CH-2504 Biel
Tel.: +41 (0) 32 343 30 60
Fax +41 (0) 32 343 30 69
E-Mail: office@axnum.ch
www.axnum.ch